

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

MOIRE ON CIRCULAR ZONE




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7





FIG. 8



5/24

FIG. 9





FIG. 10



006121 468560

6/24

FIG. 11





FIG. 12

MOIRE ON CIRCULAR ZONE



09738977, 121900

FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15





FIG. 16





9/24

FIG. 17





FIG. 18



10/24

FIG. 19





FIG. 20



09738977-121900

11/24

FIG. 21





FIG. 22



12/24

FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25





FIG. 26



14/24

FIG. 27




FIG. 28

MOIRE ON CIRCULAR ZONE




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32







FIG. 34



18/24

FIG. 35





FIG. 36



09738977.121900

FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44

MOIRE ON CIRCULAR ZONE




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48

